

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓNES BASICA EX POST Nº 099- 2021 OFICINA DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE CORRALES



Área de la Edificación: Según Planos

Recibo de Caja Nº 00064492021

El Órgano Ejecutante de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, en cumplimiento de lo establecido en el D.S Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Ex Post del Local DOMINGO RODAS S.A. Dirección Rio Tumbes y Boca Grande S/N – Terreno Ribereño **Tumbes - Corrales** 

Solicitado por: GERANDO MAURICIO ARANDA BARES

El que suscribe CERTIFICA que el objeto de la inspección antes señalado CUMPLE con la normatividad vigente en materia de seguridad en edificaciones, otorgándose el presente CERTIFICADO DE ITSE.

Capacidad Máxima de la Edificación: (150) Ciento Cincuenta Personas

Giro o actividad de la Edificación: Planta de Procesadora Hidrobiologicos

Vigencia: 21 -12-2021 al 21-12-2023.

Lugar y Fecha de Expedición: Corrales, 21 de Diciembre del 2021.

RUC Nº 20132690414

"El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del objeto de la presente inspección".

## NOTA:

- DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERA SER FIRMADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERA COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL EDIFICACIÓN, LOCAL, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.